

여객선 안전정보

공개자	업체명 : 주) 남해고속					
	소재지	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 본사 전남 목포시 해안로 182번지 </td> <td style="width: 50%;"> 본사 전화번호 061-244-9915 </td> </tr> <tr> <td> 지사 전남 신안군 흑산도 전남 신안군 홍도 </td> <td> 지사 전화번호 흑산도 061-275-9323 홍도 061-246-3977 </td> </tr> </table>	본사 전남 목포시 해안로 182번지	본사 전화번호 061-244-9915	지사 전남 신안군 흑산도 전남 신안군 홍도	지사 전화번호 흑산도 061-275-9323 홍도 061-246-3977
	본사 전남 목포시 해안로 182번지	본사 전화번호 061-244-9915				
지사 전남 신안군 흑산도 전남 신안군 홍도	지사 전화번호 흑산도 061-275-9323 홍도 061-246-3977					
공개 개요 (최근 3년간)	선 명	남해권	선 령	23 년		
	선 박	괘속선	총톤수	321 G/T		
	명 세	여객정원	운항속력 (노트)	33		
		화물의 적재한도 :				
		0 톤				
	선 박 검사 (검사일 및 결과)	2016년 : 2016. 02. 04 ~ 02. 12 중간 및 상가검사 : 결과 - 특이사항 없음 2017년 : 2017. 02. 01 ~ 02.12 연장 및 상가검사 : 결과 - 특이사항 없음 2018년 : 2018. 02. 19. - 03.02 선령연장 및 상가검사 - 특이사항 없음				
해양 사고 이력	2018. 06. 22 09:15 흑산도인근 가도부근에서 선수좌현 어선과 접촉사고 발생.					
안전 규정 위반 이력	없음					
운 항 관 리 규 정	심사일자: (변경) : 2016. 3. 7 (표준운항관리규정에 따라 전면개정) (변경) : 2018.01.05. 정부조직법 변경으로 일부개정 (변경) : 2018.03.14. 안전관리 책임자 변경 운항관리규정: 세부사항 별첨					

「해운법」 제11조의3제2항 및 같은 법 시행규칙 제10조의4제3항에 따라 위와 같이 공개합니다.

2018년 07월 01 일

공개자(대표자) 주)남해고속 대표이사 성 기준



(서명 또는 인)

