

## 여객선 안전정보

|     |                               |   |
|-----|-------------------------------|---|
| 공개자 | 업체명<br>: 주) 남해고속              |   |
|     | 본사<br>전남 목포시 해안로 182번지        | 본사 전화번호<br>061-244-9915                         |
|     | 지사<br>전남 신안군 흑산도<br>전남 신안군 홍도 | 지사 전화번호<br>흑산도 061-275-9323<br>홍 도 061-246-3977 |

|                           |   |                    |
|---------------------------|---|--------------------|
| 선박<br>명세                  | 선 명<br>핑크돌핀   | 선 령<br>20 년        |
|                           | 선 종<br>괘속선  | 총톤수<br>223 G/T     |
|                           | 여객정원<br>250 명   | 운항속력<br>(노트)<br>30 |
|                           | 화물의 적재한도 :<br>1.413 톤   |                    |
| 선박<br>검사<br>(검사일 및<br>결과) | 2014년 : 2014. 06. 16 ~ 06. 27 중간 및 상가검사 : 결과 - 특이사항 없음<br>2016년 : 2016. 02. 19 ~ 04. 28 정기 및 상가검사 : 결과 - 특이사항 없음<br>2017년 : 2017. 06. 28 ~ 07.18 중간 및 상가검사 : 결과 - 특이사항 없음<br>2018년 : 2018. 03. 25 - 05. 02 선령연장 및 임시검사 - 특이 사항 없음 |                    |
| 해양<br>사고<br>이력            | 2018.03.25. 흑산도 가도수로부근 좌초됨.   |                    |
| 안전<br>규정<br>위반<br>이력      | 없음  |                    |
| 운항<br>관리<br>규정            | 심사일자: (변경) : 2018.03.14. 안전관리 책임자 변경<br>(변경) : 2018.07.26. 협수로, 농무시 20노트 이하로 운전<br>(변경) : 2019.01.16. : 여객선안전지침 일부 변경으로 개정함<br>운항관리규정: 세부사항 별첨  |                    |

「해운법」 제11조의3제2항 및 같은 법 시행규칙 제10조의4제3항에 따라 위와 같이 공개합니다.

2019 년 01 월 16 일

공개자(대표자) 주)남해고속 대표이사 성 기순



(서명 또는 인)